

2025年度 上水支部産別要求書

1 労働条件等に関する要求

- (1) 年間総労働時間を早期に1,800時間とするため、次の事項の実現をはかること。
 - ① 超過勤務縮減のための実効性ある施策を進めること。
 - ② 超過勤務時間は36協定の上限を遵守すること。
 - ③ 年次休暇の取得を積極的に促進すること。
 - ④ 労働時間短縮のため、必要な人員確保をはかること。
- (2) 精神的・肉体的負担が増加している職員への負担軽減措置等を講ずること。

2 水道事業に関する基本的要求

- (1) 水道事業の公営原則を堅持し、住民サービスの向上をはかること。また、水道事業に運営権を設定しないこと。
- (2) 一方的な業務委託・人員削減を行わないこと。あわせて、財政と技術の両面から運営基盤の強化をはかること。また、施設を災害から守るための施策を講ずること。
 - ① 事業の継続に必要な人材を確保し、技術継承・人材育成を行うこと。
 - ② 既に委託した業務について、実態を検証すること。必要に応じて再直営化を行うこと。
 - ③ 施設の総点検を行い、耐震化などの必要な更新事業を実施するとともに、必要人員を確保すること。
 - ④ 事業の安定と技術継承のため、一般会計部局等との人事交流は希望者のみとすること。

3 その他職場要求

- (1) 事業計画・事業量に応じた体制を確立すること。
- (2) 人員配置は、人材育成と技術継承を踏まえ、世代間バランスを考慮したものとする。
- (3) 緊急経営改革としておこなわれた業務見直しや委託について、結果として非効率になったものが数多くある。実施後の状況等をしっかりと検証し、改善または元に戻すこと。また、改革の一環として統合された事業所については執務環境の整備をしっかりとおこなうこと。
- (4) 他部局の状況を踏まえ、被服に防寒ベスト・ポロシャツ等を設けること。
なお、外務に携わる全職員に貸与すること。

2025年度産別要求(人員)

事業所	事務職員	技術職員	要 求 理 由	備 考
浄水統括事務所		1名	工事本数・負担共に増加しているのに減員となっている	施設工事
		1名	各回線切替等による業務量増の為	電算
	1名		組織改正で増えた2階の業務量を含め、事務量と人員が見合っていない	庶務
千 苺		1名	退職補充	機械
		1名	退職補充	電気
		1名	退職補充	維持
水質		1名	育休取得1年未満の場合の代替え職員の確保	

2025年度産別要求(車両)

事業所	要求内容	要求理由
浄水統括事務所	悪路に強い車両	現状悪路に強いのは503ら9010ラッシュしかなく轍が多く深い所では車体の底が擦る。200mm以上確保できる4WDの車両。また幅員が狭く普通車では木など接触が多発し傷がつくため軽車両を求める。
上ヶ原	ユニック付トラック 87-12	更新の時期や内容の確認
	1BOX車 78-65	リースへの切り替 平成19年度より使用
	1BOX車 18-25	リースへの切り替 平成30年度より使用

2025年度産別要求(固定資産・備品)

事業所	要求項目・理由
浄水統括事務所	洗濯機・乾燥機の代替・増台
	人数の増加。洗う暇がない。故障、修理不能分の代替も含め
	待機室用枕カバー
	著しく少なく極めて不衛生である
	仮眠室用ベッド
	ハウスダストが引き起こす感染防止(ハウスダストゾーン床面から30cmでの就寝が必要な為)
	ウォータージャグ及びカップ(スポーツドリンク対応)
	厚労省が通達している安全配慮義務に違反しないための熱中症予防対策として
	コンベックス(落下防止器具付き)
	配水池内や高所での落下防止対策のため
	残留塩素キット・採水桶
	各車両に1セット必要
	冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機 予算
	10年以上経過しているものも含め、いつ故障しても対応できるよう予算措置
	簡易濁度計(携帯用)
	各箇所に設置されている濁度計で計測できない高濁度の値を認識するため
水運用端末に業務日誌の実装	
業務の負担軽減・ペーパーレス化の観点から	
本山浄水場契約内容変更	
原水取水弁の調整を業者に 業務の負担軽減	

2025年度産別要求(固定資産・備品)

事業所	要求項目・理由
浄水統括事務所	浄水管理棟3階東側虫よけ網戸または扉
	現状鳥や蜂・蚊などが入ってくる 虫コナーズを設置しているが効果が見られない(1・2階には扉がある)
	管理室ノートPC用テンキーパッド・操作卓マウスの無線化
	業務効率のため
	管理室電話にナンバーディスプレイの導入
	業務効率化 電話対応の回数も多く毎回聞かないといけない
	正門及び管理棟間の通用扉改良
	重くまた老朽化に伴い、いつけが人が出てもおかしくないため
	工事中掲示板 件数の増加から不足している 省スペースの為モニタータイプを
千 苅	業務用携帯電話(2台)
	現有台数では作業が込み入った時に足りない為、個人の携帯電話を使用しなければならない
水 質	緩速のできる振とう機
	非イオン界面活性剤の分析で必要

2025年度産別要求(営繕・改良工事)

事業所	要求項目・理由
浄水統括事務所	被災管展示倉庫改良
	劣化によるシャッターの不具合・蛍光灯交換するも点灯しない
	仮眠室疾病感染予防措置
	事務所衛生基準規則により疾病感染予防を講じなければならない
	3階トイレの換気改良
	換気が弱く異臭がしている
	管理室椅子代替え(アームレスト付き)3台
	故障や座面のはげがある
	システム更新(ホスト&フロント)
	トラブルが頻発しており負担増になっている 過去の経緯で人数削減されているが業務量が増えており非効率
	各施設の草刈り
	予算の増額は認識しているが、人件費高騰等で繁忙期に作業が追い付いておらず直営での対応や市民苦情も残存している状況である

2025年度産別要求(営繕・改良工事)

事業所	要求項目・理由
千 苅	<p style="text-align: center;">各所受電柱付近の防草対策</p>
	<p>各所草刈りをしてもらっているが追いついていない。 特に受電柱付近の防草対策をお願いしたい。</p>
	<p style="text-align: center;">事務所内のドアノブの交換</p>
	<p>事務所内ほとんどのドアノブが握り玉のため、手の接触面積が広く、衛生面を考えると気になるため、レバーハンドルに交換していただきたい。 ①維持班室 ②更衣室 ③事務室 ④最終すべて</p>
	<p style="text-align: center;">施設各所にトイレの設置を</p>
	<p>施設内にトイレが無いため、近隣のトイレのある所まで車で移動しなければいけない場合がある。気をつけていても気が焦って運転している為、危険であるし時間の無駄でもある。優先順位をつけて順次設置していただきたい。 ①有馬低区ポンプ場 ②生野高原 ③掘越接合井</p>
	<p style="text-align: center;">事務所内トイレに自動洗浄システムを</p>
	<p>コロナウイルス対策等、衛生面を考慮して、手をかざして流れるトイレにできないか？ ※センサーで人がいなくなったのを感知し水を流したり、手をかざすと水が流れる等色々なタイプがある</p>
	<p style="text-align: center;">事務所2階和式便器を洋式便器に</p>
	<p>ほぼ、使用されていない。ロータンクから便器への配管も漏水しており、直してもすぐにまた漏水する。 社会科見学で小学生も来るが、使い方を知らないため、使用することができず、順番待ちがおきる場合がある。</p>
<p style="text-align: center;">事務所1階トイレ小便器の補修</p>	
<p>小便器排水管から水漏れがある。手が入りにくい場所で直営では補修できない。</p>	
<p style="text-align: center;">広場送りの配管取り換え</p>	
<p>管理棟地下にある広場送りポンプの先の鋼管バルブ付近が錆びついており水が漏れている。何かの拍子で脱落しそうなので取り換えを。</p>	
<p style="text-align: center;">着水井下側の外階段の改良</p>	
<p>粉末活性炭設備を作ったため、着水井下側採水点への外階段が一部簡易的なものになっており、不安定で危険である。災害防止のためにも恒久的なもの(コンクリート製)に変えてほしい。</p>	
<p style="text-align: center;">管理棟東通用口のドアクローザーの取り換え</p>	
<p>調整が利かず、強風時に指を詰める危険がある為、扉の取り換えも含めて検討していただきたい。</p>	

2025年度産別要求(その他)

事業所	要求項目・理由
浄水統括事務所	各施設用地境界の明確化
	用地境界が明確でない箇所が多すぎる 維持管理業務に支障が出ている
	防草対策済施設の再整備
	防草対策済施設であっても雑草が生え整っており対策前より毎年の維持費がかかっているため再整備を
	管理職のマネジメント
	管理運営事項により士気が低下している職員が増加している。のちに職員の体調不良やハラスメントにつながりかねない。適正なマネジメントが必要。
千 苅	技術職(電気・機械)の定員増
	浄水場内、外で受け持ちを持っており、危険な作業もある為、2人×2班態勢にしていきたい。時と共に、仕事の内容、量も変化しており技術継承においても有利に運ぶと思われる。昔は、以前はと言わず、現場の声を聴き柔軟に対応していきたい。
水 質	天井からの水漏れ改善
	床面が水浸しになるため